

# SALURAN AIR DI DEPAN SDN 2 KARANGANYAR

10.07


Anton Yogi...  
antonyogi

Ijin melaporkan, semoga ditindak lanjuti. Saluran air di depan sdn 2 karanganyar (jl revolusi) tidak berfungsi, saluran air seharusnya ke arah barat mampet di sebelah barat SD, saat hujan deras wilayah SD tergenang air karena hanya tertampung di saluran depan sekolah. Terimakasih sebelumnya

30 Agu 3.40 PM

Assalamualaikum Dari hasil pengecekan dilapangan, drainase atau saluran air yg dilaporkan oleh masyarakat merupakan drainase jalan, tepatnya di depan SD 2 Karanganyar. Di sebelah Barat terdapat gorong gorong yg sebagian besar sudah tertutup oleh sedimen, hal ini yang menyebabkan air tidak bisa mengalir ke arah Barat. Sedimen yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu supaya dapat dilihat apakah salurnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Namun ruas jalan tersebut merupakan Jalan Nasional sehingga bukan menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen untuk mengatasinya.

Anda mengirim 5 foto



# TERJADI LONGSOR DI DAERAH DESA KEDUNGGONG

The screenshot shows a web browser window displaying a report on the 'Laporbup' portal. The URL is [laporbup.kebumenkab.go.id/index.php/Aduan/detail\\_anonim/604](http://laporbup.kebumenkab.go.id/index.php/Aduan/detail_anonim/604). The page title is 'Laporbup' and it is for the 'Pemerintah Kabupaten Kebumen'. The report details are as follows:

- Judul Aduan:** Jabatan Kepala
- Isi Aduan:** Assalamualaikum Pak Bupati  
Mau melaporkan. Jalan Raya Sadang Kedunggong rusak Parah dan terjadi Longsor di Daerah desa Kedunggong. Sering terjadi di Daerah. Jalan menuju kesana juga banyak sekali yang tidak layak dan rusak
- Sumber:** Aplikasi
- Keterangan:**
- Foto:**

**Tindak Lanjut** (Menampilkan 15 data):

No	Oleh	Isi Tindakanjnt	Foto	Tanggal	Status
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terimakasih atas partisipasi saudara terkait infrastruktur jalan Utk ruas sedangjwetan - kedunggong sudah masuk usulan banprov 2023. Bila terjadi bencana maka DPUPR berkolaborasi dgn BPBD dan pihak lain akan segera menangani berdasarkan kebutuhan.		2023-05-08 09:31:05	Selesai

Menampilkan 1 hingga 1 dari 1 data

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 10:07 on 23/11/2023, with a temperature of 28°C in Berawan.



# RUAS PASAR GOMBONG KE SELATAN ARAH PURING

Daftar Aduan - Laporbup Pemei x +

laporbup.kebumenkab.go.id/index.php/Aduan/detail\_anonim/595

Laporbup

Pemerintah Kabupaten kebumen

MENU UTAMA


- Dashboard
- Daftar Aduan
- Rekap Aduan
- Profil

**Judul Aduan** Jabatan Kepala


**Isi Aduan** Yth Dinas Pekerjaan Umum,  
Mohon Ruas Jalan Puring (Ruas Pasar Gombang ke selatan arah Puring) untuk dapat segera diperbaiki, sudah lama belum ada penanganan. Kasihan warga masyarakat yang setiap hari melintas karena ruas tersebut merupakan akses utama. Apalagi sebentar lagi mendekati hari raya yang sudah barang tentu banyak pemudik datang. Untuk keselamatan dan kenyamanan bersama.

**Sumber** Aplikasi

**Keterangan**

**Foto**  


**Tindak Lanjut** Menampilkan 15 data Pencarian:

No	Oleh	Isi Tindakanjuit	Foto	Tanggal	Status
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terimakasih atas partisipasi saudara terkait infrastruktur jalan Untuk Ruas Jalan 1, Gombang - Kuwarasan dan Tahun ada paket pekerjaan ( Pemeliharaan Berkala Jalan ) 2. Ruas Jalan Gombang - Kuwarasan( desa Sitiadi ) sudah dikerjakan Untuk jalur mudik lebaran 2023 ada Penangan		2023-04-17 14:25:04	Selesai

28°C Berawan

Search

10:11 23/11/2023

